

LHD Heater Core Combing Process.pdf

Referentie SSM39653

Modellen Defender / L316

Defender vanaf modeljaar 2007 (alleen
Titel voertuig met stuur links) – onbalans in
verwarmingstemperatuur

Categorie Electrical

Laatste wijziging 12-feb-2010 00:00:00

Symptoom 208000 Klimaatregeling

Probleem:

Bij Defenders vanaf modeljaar 2007 met het stuur links kunnen klanten erover klagen dat de HVAC-temperatuur aan de passagierskant verschilt van de temperatuur aan de bestuurderskant, d.w.z. dat de temperatuur aan de bestuurderskant hoog is terwijl deze aan de passagierskant laag is of andersom.

Actie:

Mocht een klant over dit probleem klagen, dan verzoeken wij u de wijzigingsprocedure in het bijgevoegde bestand te raadplegen. Wij verzoeken u tevens een EPQR in te dienen onder vermelding van het VIN-nummer, de naam van de dealerverstiging en zowel het volledige adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de dealerverstiging. Na ontvangst van de EPQR zal een schuimpakket naar het in de EPQR vermelde adres worden opgestuurd. In het bijgevoegde bestand wordt beschreven waarvoor het schuimpakket nodig is.

Dit speciale onderhoudsbericht (SSM) fungeert als tijdelijk bulletin, totdat het technische bulletin is uitgegeven.

Inhoud