

# TECHNISCH BULLETIN



*MODEL / MODELVARIANT:*  
**Discovery Series II (LT)**  
**Nieuwe Range Rover (LM)**

*Bulletin nr.:* **0066**  
*CDS. ref.:* **L8838bu**  
*Uitgave:* **1**  
*Datum:* **12-03-03**

*REEKS BETROFFEN AUTO'S:*  
**Discovery Series II (MJ 03) vanaf VIN 3A 771055**  
**Nieuwe Range Rover vanaf VIN 2A 100000**

*PROBLEEM:*

## **KOPLAMPEN BESLAAN VAN BINNEN**

**Klant klaagt over het beslaan van de koplampens of condensatie op de binnenkant ervan.**

*OORZAAK:*

**Het beslaan wordt over het algemeen veroorzaakt door natuurlijke condensatie en is onder bepaalde atmosferische omstandigheden te verwachten.**

**OPMERKING: Als het voertuig met een hogedrukspuit gewassen is, kan het zijn dat er via de ontluchtingsgaten water in de koplampen terechtgekomen is.**

*ACTIE:*

**De koplampen zijn zo ontworpen dat ze 'niet afgedicht' zijn; de aanwezige condensatie zal gewoonlijk op natuurlijke wijze verdwijnen door de lampen minimaal 1 uur op dimlicht/grootlicht te laten branden.**

**Als er na deze test nog steeds een behoorlijk aantal waterdruppels aanwezig is, met name slechts in één van de koplampen, zal deze koplamp waarschijnlijk vervangen moeten worden.**

**Verzeker de eigenaar ervan dat het nu en dan beslaan van de koplampen normaal is en dat er geen actie ondernomen hoeft te worden.**

*BENODIGDE ONDERDELEN:*

**Niet van toepassing**

*GARANTIECLAIMS:*

**Niet van toepassing**